

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLON, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA + ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL METÁLICO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO DE BLOCK



Foto 4: MEJORAMIENTO DE CERCA RAZOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el registro de hojas.

[Signature]

DORA ESTELA ORDOÑEZ RODRIGUEZ
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

SHARON ROSINES MOREIRA MELLADO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

