

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA                     | MUNICIPIO:                     | JUTIAPA                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA VEGA, CANTÓN SAN PABLO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-01-0042-43               | FECHA:                         | 21/01/2025                        |




Foto 1: Desmontaje, suministro e instalación de techo y top de concreto, azulejos



Foto 2: Suministro e instalación de drenajes y agua potable en cocina




Foto 3: Suministro e instalación de puertas PVC



Foto 4: Reemplazo de techo en baños



Foto 5: Remozamiento de puertas, acabados en paredes y reparación de muros en sanitarios



Foto 6: Pintura general (interior y exterior de aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladys Nohemi Morales Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público