



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0054-43	FECHA:	16/06/2025



Foto1: Mejoramiento y repación de muro perimetral



Foto 2: Mejoramiento de mueble de cocina (incluye azulejo)




Foto 3: Reparación y reforzamiento de muro en módulo



Foto 4: 1. Sustitución de Balcón de metal



Foto 5: Mejoramiento y reparación de losa de patio



Foto 6: Mejoramiento de mueble estanteria en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natali García González

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0054-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 6: Mejoramiento de losa de patio en ingreso principal



Foto 7: Sustitución de ventanas de metal por ventana pvc mas balcones de metal




Foto 8: Apertura de ventanas, mas ventana pcv y balcón de metal



Foto 9: Mejoramiento de canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natali García González

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

