

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICILA RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COHETERO, CANTON SAN JOSE BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0055-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS METÁLICAS CON VIDRIO POR VENTANAS DE PVC CORREDIZAS CON VIDRIO MAS INSTALACIÓN DE BALCONES



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE CANAL MAS INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, BAJADA DE AGUA Y CAJA DE CAPTACIÓN



Foto 4: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK MAS INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA CON SOLERAS INTERMEDIAS.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE UN DEPÓSITO DE AGUA 1100 LT Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

