

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN ANIMAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0059-43	FECHA:	10/10/2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL Y MUROS EN ÁREA DE COCINA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL Y MUROS EN ÁREA DE COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 4: DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




Foto 5: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: MEJORAMIENTO EN ÁREA DE RECOLECCIÓN DE BASURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Maria EVA López y López

Firma y sello del Presidente de la A.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

