

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VALLE LINDO, CANTÓN TUNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0060-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA




Foto 5: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANA TIPO PERSIANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



LESVIA AZUCENA CRÚZ LOPEZ

Firma y sello del Presidente de la





RONY MATEO HERNÁNDEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

