

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guacamayas, Cantón Canoas, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0067-43	FECHA:	21/01/2025



Foto1: Reparación de la circulación del muro perimetral de la escuela



Foto 2: Reparación de la circulación del area perimetral parte trasera de la escuela



Foto 3: Reparación muro perimetral con block




Foto 4: Sustitución e instalación de portón de ingreso principal



Sustitución de pintura en muro frontal



Reparación muro perimetral con maya galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUNTA ESCOLAR
Firma y sello del Presidente de la OPR

 DIRECCION
Firma y Sello Director Centro Educativo Público