

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Peñón, Caserio La Peña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0068-43	FECHA:	16/06/2025



FOTO 1: REPARACION MURO DE CONTENCION



FOTO 2: MANTENIMIENTO A CAJA DE REGISTRO



FOTO 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 5: MANTENIMIENTO A CAJA DE REGISTRO



FOTO 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---