

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL COYOL, CANTÓN POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0070-43	FECHA:	21 DE ENERO DE 2025



Foto1: Sustitución de estructura de techo de madera por metal




Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc en modulo de aula, sanitarios y bodega.



Foto 3: Sustitución de estufa rural completa (incluye plancha y chimenea)




Foto 4: Fabricación e instalación de ventana y puerta de metal en área de cocina.



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de metal.



Foto 6: Mantenimiento y mejoramiento de porton principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paula Garcia Sarceño

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

