

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIPILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0086-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESTRUCTURA EN PUESTAS METÁLICAS EN AULAS Y SANITARIOS



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA Y PINTURA EN VENTANAS TIPO BALCON



Foto 3: MEJORAMIENTO DE TECHO CON INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO CON BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: PINTURA GENERAL EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 5: PINTURA GENERAL EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 6: MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariela Ramos Lemus
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICILA RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIPILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0086-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL



Foto 8: MEJORAMIENTO DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 9: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOQUE Y MALLA GALVANIZADA MAS INSTALACIÓN DE CERCA RAZOR

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martelena Ramos Lemos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

