

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MATILISGUATE, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2245-45	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 Y SUSTITUCIÓN DE ELMENTOS DE FIJACIÓN



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO



Foto 4: REPARACIÓN DE MURO DE BLOCK Y INTERMEDIAS Y COLUMNAS.



Foto 5: SUTITUCIÓN DE VENTANA POR VENTANA TIPO PERSIANA MEJORAMIENTO VENTANA PVC




Foto 6: MEJORAMIENTO DE MESA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y realizar el número de hojas.



 EVELIA MARISOL MEDRANO GOMEZ

 Firma y sello del representante de la familia



 ROSAURA GABRIELA GUDIEL RUIZ

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público