

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARCOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN MARCOS, JUTIAPA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0090-43	FECHA:	13/06/2025



REMOZAMIENTO DE COCINA (QUE INCLUYE, PISO, MEJORAMIENTO DE PARED, INSTALACION ELECTRICA FUERZA E ILUMINACION, ESTANTERIA Y MEJORAMIENTO DE UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA COCINA)



REMOZAMIENTO DE COCINA (QUE INCLUYE, PISO, MEJORAMIENTO DE PARED, INSTALACION ELECTRICA FUERZA E ILUMINACION, ESTANTERIA Y MEJORAMIENTO DE UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA



REMOZAMIENTO (QUE INCLUYE, PISO, MEJORAMIENTO DE PARED, INSTALACION ELECTRICA FUERZA E ILUMINACION, ESTANTERIA Y MEJORAMIENTO DE UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA COCINA)



APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION PARA DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES Y SUMINISTRO DE MEDIA CAÑA DE CONCRETO.




SUMINISTRO E INSTALACION DE GALERA DE ESTRUCTURA METALICA + LAMINA TROQUELADA CALIBRE 28



COLOCACION DE VENTANA + BALCON EN AULA 1 PARA MEJORAR LA VENTILACION DE LA MISMA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

