

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MARIAS MONTAÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0092-43	FECHA:	14/10/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN REPOSADERA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MURO PASAMANO



Foto 3: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO, ACCESO PRINCIPAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CUNETA CONCRETO



Foto 5: MEJORAMIENTO DE COCINA, MESA CONCRETO Y PELDAÑO AEREO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PORTON METAL PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

