



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JICARO CANTÓN LOMITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0096-43	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Mejoramiento de techo e instalación de estructura metálica y lámina



Foto 2: Mejoramiento de muros demolición y nivelado para instalación de estructura metálica y lámina.



Foto 3: Cambio e instalación de lámina, mantenimiento y pintura a estructura metálica.



Foto 4: Mantenimiento de puertas, lijado, cepillado, dos manos de pintura anticorrosiva azul.





Foto 5: Reparación y mantenimiento de sistema eléctrico cambio de tomacorrientes



Foto 6: Mejoramiento de cocina de leña, forrada con piso cerámico, cambio de hornillas y chimenea, fundición de mesa de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	ALDEA EL JICARO CANTÓN LOMITAS
ESTABLECIMIENTO:	22-01-0096-43	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto1: Mejoramiento de ventanas de metal corredizas



Foto 2: Mantenimiento de puertas, lijado, cepillado, dos manos de pintura anticorrosiva azul.


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---