

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA MARIAS MONTAÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0097-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: MEJORAMIENTO MURO DE BLOCK




Foto 2: MEJORAMIENTO DE MURO DE BLOCK



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BALCON METÁLICO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BALCON METÁLICO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA MARIAS MONTAÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0097-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE CHAPA METÁLICA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA METÁLICA




Foto 3: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.C.E.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---