

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS AMATES, CANTON POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0109-43	FECHA:	4 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MALLA SOBRE MURO PERIMETRAL (MALLA A 1.5 METROS A BASE FUNDIDA)



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE MALLA SOBRE MURO PERIMETRAL (MALLA A 1.5 METROS A BASE FUNDIDA)



Foto 5: MEJORAMIENTO DE LOSA DE CONCRETO DE PATIO CON DELIMITACIÓN DE BLOCK



Foto 6: MEJORAMIENTO DE LOSA DE CONCRETO DE PATIO CON DELIMITACIÓN DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

OS AMATES, JUTIAPA
Firma y sello del Presidente de la OFE
MÁXIMO MARTÍNEZ ZEPEDA

NERY ORLANDO LINARES CACAO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público