



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO GRANDE ALDEA EL BARREAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0113-43	FECHA:	16/06/2025



FOTO 1 MURO PERIMETRAL DAÑADO



FOTO 2 MURO PERIMETRAL




Foto 3: POSTES DETERIORADOS SIN CEMENTO



Foto 4: REPARACION DE TORTA DE CEMENTO



Foto 5: REPARACION DE TORTA EN AULA POR PISO




Foto 6: AGREGAR TORTA DE CEMENTO Y ESTRUCTURA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

