

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chagüite Cantón Valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0118-43	FECHA:	2 de Junio de 2025




Foto1: Instalación de ventanas de PVC (12 ventanas).



Foto 2: Instalación de ventanas de PVC (12 Ventanas).



Foto 3: Limpieza de fosa séptica



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block, levantado de pared de muro perimetral (1 metro), sustitución de tubos galvanizados y malla galvanizada



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block, levantado de pared de muro perimetral (1 metro), sustitución de tubos galvanizados y malla galvanizada



Foto 6: Reparación de planchas de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dexsi Magali Anías Ramírez

Firma y sello del Presidente de la QPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
CASERIO EL CHAGUITE
CANTON VALENCIA