

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MATOCHAL MURALLA, CANTÓN VALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0129-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE




Foto 2: MEJORAMIENTO DE PUERTA DE METAL + CHAPA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE BALCONES METALICOS 2.5 X 1.00 (2 LATERALES)



Foto 4: MEJORAMIENTO DE BALCONES METALICOS 2.5 X 1.00 (2 DE FONDO)



Foto 5: MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO



Foto 6: MEJORAMIENTO DE MURO DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Marina García

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

