

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHAPERNO, CANTÓN AMAYO INGENIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0130-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Mantenimiento a estructura de 2 puertas de aulas.




Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico en corredor de cocina.



Foto 3: Mantenimiento a portón de metal.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHAPERNO, CANTÓN AMAYO INGENIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0130-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025




Foto7: Reparación de sistema eléctrico cocina.




Foto 8: Sustitución de estufa rural.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL CHAPERNO, CANTÓN AMAYO INGENIO, JUTIAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---