

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL ROSARIO ALDEA LAS TUNAS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LAS TUNAS, JUT.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0131-43	FECHA:	13/10/2025



Foto: BAÑOS MUJERES




Foto: BAÑOS HOMBRES




Foto: Sustitucion de mesa de hormigon.




Foto: Sustitucion de tambo de agua a pila.



Foto: Sustitucion de estufa.




Foto: Fachada Frontal de la Cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Blanca Amabilis Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

