

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CIELITO LINDO, ALDEA CERRO GORDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0160-42	FECHA:	7 de Noviembre 2025



Foto1: Sustrucción de rellenos de pared



Foto 2: Sustrucción de pila




Foto 3: Sustrucción de chimenea



Foto 4: Construcción de baño instalacion de inodoro y pila infantil



Foto 5: Remodelación de portón



Foto 6 : Mejoramiento de pintura de muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CIELITO LINDO, ALDEA CERRO GORDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0160-42	FECHA:	7 de Noviembre 2025



Foto1: Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC




Foto 2: Sustitución de puerta metalica



Foto 3: Sustitucion de puerta metalica mas chapa



Foto 4: Sustitucion de portón metalico




Foto 5: Sustitucion de division metalica por division PVC





Foto 6 : Mejoramiento de instalacion electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público