



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0161-42	FECHA:	13/10/2025



Foto: mejoramiento de muro perimetral




Foto: Mejoramiento de mesa de cocina internas



Foto: Mejoramiento de mesa de cocina externa



Foto: Reparacion de azulejo de mueble para cocina



Foto: mejoramiento de valcones de metal en ventanas




Foto: Mejoramiento de cernido en paredes de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público