

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA HERMOSA CANTON POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0164-42	FECHA:	18/06/2025



Foto 1: Desmontaje de lámina Existente area de Dirección y Sustitución de lámina por lámina aluzinc calibre 26 area de Dirección



Foto 2: Desmontaje de lámina Existente area de Módulos y Sustitución de lámina por lámina aluzinc calibre 26 Desmontaje de lámina Existente de Módulos de Aulas 2do., 3ro. y 4to.



Foto 3: Desmontaje de lámina Existente area Cocina e Instalación lámina por lámina aluzinc calibre 26 Cocina



Foto 4: Desmontaje de lámina Existente area de Dirección e Instalación lámina por lámina Corredor



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina aluzinc calibre 26 Desmontaje de lámina Existente area del Pasillo y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en area de Pasillo



Foto 6: Desmontaje de lámina Existente area Escenario y Mejoramiento de Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

OFELIA CORADO SARCEÑO

Firma y sello del Presidente de la OPR

NOEL ARGUETA FLORIAN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público