

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN PABLO CANTON SAN JOSE BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0166-42	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL QUE INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 2: MEJORAMIENTO DE MUROS, APLICACIÓN REPELLO Y CERNIDO EN AREA DE COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MUROS, APLICACIÓN REPELLO Y CERNIDO EN AREA DE COCINA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILA EN MAL ESTADO, POR PILA NUEVA FUNDIDA EN ACABADO ALISADO GRIS DE UN LAVADERO.




Foto 5: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, SOLERAS INTERMEDIAS, TUBO GALVANIZADO DE 2\"



Foto 6: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, SOLERAS INTERMEDIAS, TUBO GALVANIZADO DE 2\"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Maritza Méndez Méndez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

