



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAULOTE, CANTÓN AMAYITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0169-43	FECHA:	13 DE OCTUBRE



MEJORAMIENTO DE LA BANQUETA DEL CORREDOR.



MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE EN LAS AULAS.



MEJORAMIENTO DE CUNETA Y MEJORAMIENTO DE ACERAS LATERALES



MEJORAMIENTO DE ACERA DE LA PARTE DE ATRÁS DE LA ESCUELA



MEJORAMIENTO DE PILA PEQUEÑA.



MEJORAMIENTO DE VENTANAS Y CAMBIO DE VIDRIOS DAÑADOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Concepción Galvez
 MARÍA CONCEPCIÓN GALVEZ GALICIA
 Firma y sello del Presidente de la OPF



Ana Judith Cruz Aguilar de Corado
 ANA JUDITH CRUZ AGUILAR DE CORADO
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

