



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjo, Cantón Valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2201-0170-43	FECHA:	5/09/2025



Foto1: sustitucion de techo, estructura y lamina troquelada



Foto 2: estructura de techo, estructura y lamina troquelada patio 1



Foto 3: impermeabilización de losa, patio 2



Foto 4: impermeabilización de losa, patio 3



Foto 5: sustitucion de piso ceramico





Foto 6: fabricación e instalacion de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjo, Cantón Valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2201-0170-43	FECHA:	5/09/2025




Foto 7: sustición y fabricación de ventana lado derecho




Foto 8: sustitución y fabricacion de puerta lado derecho modulo 2



Foto 9: sustitución y fabricacion de puerta lado izquierdo modulo 2




Foto 10: sustitución y fabricacion de puerta 1 cocina



Foto 11: sustitución y fabricacion de puerta 2 cocina




Foto 12: instalacion de azulejo en estufa rural 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjo, Cantón Valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2201-0170-43	FECHA:	5/09/2025



Foto13: instalacion de azulejo en estufa rural 2




Foto 14: reparacion de repello y cernido de cocina adentro



Foto 15: reparacion de repello y cernido de cocina afuera



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO EL NARANJO, VALENCIA, JUTIAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO EL NARANJO, VALENCIA, JUTIAPA