

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS JOYAS, CANTÓN VALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0175-43	FECHA:	5/09/2025



Techo de 2 aulas dañado



El techo de las aulas del módulo principal esta oxidado



Sistema eléctrico deteriorado



El sistema electrico necesita ser renovado



Mantenimiento de las puertas de las aulas



Mantenimiento de las puertas de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Choke

Firma y sello del Presidente de la OPE



G. [Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

