

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Grande, cantón San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0178-43	FECHA:	20/06/2025



Foto 1: Parte frontal del muro perimetral que se encuentra en mal estado.



Foto 2: Muro perimetral que se encuentra en mal estado.



Foto 3: Remozamiento de muro perimetral.




Foto 4: Remozamiento de muro perimetral.



Foto 5: Torta de concreto en gradas de la entrada a la escuela.



Foto 6: Remozamiento en portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

