

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MORORO, CANTÓN LAS TUNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0185-43	FECHA:	5/09/2025




MEJORAMIENTO DE MAMPOSTERIA



MEJORAMIENTO DE POLLETON



SUSTITUCION DE POLLETON



PUERTA SIN UTILIDAD



MEJORAMIENTO DE MAMPOSTERIA



MEJORAMIENTO DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se actualiza el número de hojas.

M.M.D.M.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Escolar Público

