

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL JOBO, CANTÓN POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0187-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Mejoramiento de techo y puerta en baños



Foto 2: Mejoraiento de ventanas y balcones en aula



Foto 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: Mejoramiento de puertas y banqueta




Foto 5: Mejoramiento de sistema eléctrico, ventanas y balcones en modulo 1 de aulas



Foto 6: Mejoramiento de sistema eléctrico, ventanas y balcones en modulo 1 de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alvaro Nájera J

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

