

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nances Dulces, Cantón El Peñón, Jutiapa, Jutiapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0190-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: 1.0 REPARACIÓN DE COCINA: Cocina se hará un remozamiento de mesa de concreto, se hará dos poyetones con plancha de cocina, se colocará azulejo en estufa y planchas de concreto, remozamiento de piso concreto faltante.




Foto 2: 2.0 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: Área de patio colocará instalación eléctrica así también como en el área de cocina, esto incluirá tubería ducto, cableado eléctrico y accesorios (plafonera y tomacorrientes)



Foto 3: 3.0 PINTURA MUROS INTERIOR: Se pintará los muros del área de cocina.



Foto 4: 4.0 REPARACIÓN DE MURO EN GALERÍA: Se construirá un muro a continuación del existente para dar cerramiento en una escuadra, se hará con block sisado de 15 x 20 x 40 cms, incluye columnas y soleras.



Foto 5: 5.0 PISO: Se fundirá con concreto el patio de galera con un espesor de 10 cms también se colocará piso cerámico en escenario y parte de aula.



Foto 6: 6.0 CANALES Y BAJAS DE AGUA PLUVIAL: Se colocará canal PVC entre techos y tubos de concreto en estrada de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nances Dulces, Cantón El Peñón, Jutiapa, Jutiapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0190-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 7: 7.0 PUERTAS: Se hará un remozamiento de puertas incluyendo cambio de chapa y pintura.



Foto 8: Fotos de complemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

