

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS HOYOS, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0197-43	FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Sustrución de concreto en mal estado y preparación de suelo



Foto 2: Sustrución de concreto en mal estado y preparación de suelo



Foto 3: Sustrución de concreto en mal estado y preparación de suelo




Foto 4: Sustrución de concreto en mal estado y preparación de suelo




Foto 5: Reparación de cuneta de concreto




Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Marroquin
SANDRA ELIZABETH MARROQUIN PALMA
Firma y sello del Presidente de la OPF.



Ninrod Saúl García Hernández
NINROD SAÚL GARCÍA HERNÁNDEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

