



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RODEO, CANTON TUNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0198-43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: AREA AFECTADA DONDE SE REQUIERE UN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: LEVANTADO DE MURO DE BLOCK



Foto 3: MALLA PERIMETRAL EN MAL ESTADO




Foto 4: PORTÓN EXISTENTE QUE REQUIERE REPARACION Y MANTENIMIENTO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

