

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0210-43	FECHA:	2/06/2025




Foto 1: Mejoras de inodoros con accesorios




Foto 2: Mejoramiento de inodoros



Foto 3: sustitucion de galera para uso de cocina



Foto 4: mejoramiento de ornilla rural



Foto 5: Mejoramiento de muro perimetral



Foto 6: Mejoramiento de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0210-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Limpieza y cernido y mejoramiento de plancha rural




Foto 8: Cernido en cocina existente



Foto 9: mejoramiento de portón de malla




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

