



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                          |                                |                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                                                  | MUNICIPIO:                     | Jutiapa                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chico Hilario, Cantón Encino Gacho |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-01-027-45                                             | FECHA:                         | 11/06/2025                               |



Foto 1: Sustrucción de mesa de madera por mesa de concreto



Foto 2: Sustrucción de lámina de zinc ondulada por lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de estructura de madera por estructura de metal



Foto 4: Sustrucción de puertas de metal de sanitarios



Foto 5: Sustrucción de tasas de sanitarios



Foto 6: Sustrucción de puerta de madera por puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

*Vantana L*

Firma y sello del Presidente de la Institución



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

