



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |                                      |                                |                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA                              | MUNICIPIO:                     | JUTIAPA                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM Caserio Paso Bueno | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Paso Bueno, Cantón Valencia |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-01-0285-42                        | FECHA:                         | 29/10/2025                          |



Foto1: MEJORAMIENTO DE PISO EN EL AULA



Foto 2: MEJORAMIENTO EN INSTALAR PUERTA Y BALCONES EN EL AULA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PATIO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: MEJORAMIENTO DE COCINA



Foto 6: MEJORAMIENTO DE VENTANA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

