

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada INED "2 de junio" JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Complejo Educativo, barrio El Cóndor
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0375-46	FECHA:	20/01/2025



Foto1: MURO EXTERIOR



Foto 2: MURO EXTERIOR ORIENTE



Foto 3: MURO PERIMETRAL PONIENTE




Foto 4: MURO DAÑADO PONIENTE




Foto 5: ESPACIO DE BODEGA



Foto 6: COMPLEMENTO DE ENMALLADO Y MURO DE MEDIA ALTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

