



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ELMANZANILLO, CANTÓN VALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0607-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Puertas de metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Reparación de torta de concreto



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto



Foto 6: Mantenimiento a estructura de metal (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SAYDA ARACELY HERNÁNDEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

