

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TUNAS, JUTIAPA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0743-42	FECHA:	21/10/2025



Foto1: Repello gris y blanco en toda el área interior del aula completa.



Foto 2: Repello gris y blanco en toda el area exterior del aula completa.




Foto 3: Instalacion de piso ceramico general en toda el aula completa.




Foto 4: fabricacion de pared para division de aula completa.




Foto 5: fabricacion e instalaciones de 4 ventanas PVC Corredizas en aula No. 1 completa.




Foto 6: Pintura general en pares de aula completa en interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TUNAS, JUTIAPA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0743-42	FECHA:	21/10/2025



Foto7: instalacion y sustitucion de piso ceramico general en aula No.2



Foto 8: fabricacion e instalacion de Puerta principal aula No.2



Foto 9: fabricacion e instalacion de ventana PVC No. 1 en aula No.2.



Foto 10. fabricacion e instalacion de ventana PVC No.2 en aula No.2




Foto 11. Fabricacion e instalacion de ventana PVC No. 3 en aula No. 3



Foto 12: fabricacion e instalacion de ventana PVC No. 4 en aula No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TUNAS, JUTIAPA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0743-42	FECHA:	21/10/2025




Foto13: reforzamientos en linteles y columnas de ventanas y puerta en aula No.2



Foto 14: repello gris y blanco en area de pared de ventas exterior e interior en aula No.2



Foto 15: pintura genral en paredes interior y exterior en aula No.2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la lista de hojas.

[Firma]
 Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

