



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHICO HILARIO, CANTÓN ENCINO GACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1451-43	FECHA:	14 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: area de cocina



Foto 2: area destinada para sustitucion de cocina




Foto 3: muro perimetral



Foto 4: lavamanos



Foto 5: pared divisoria para aula



Foto 6: laminas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Elmer Mateo Contreras

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHICO HILARIO, CANTÓN ENCINO GACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1451-43	FECHA:	14 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: piso de torta de cemento



Foto 2: porton principal



Foto 3: ventana divisoria



Foto 4: ventanas divisorias



Foto 5: pared de aulas



Foto 6: Area de Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y contar el número de hojas.

Elmer Mateo Contreras

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

