

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1586-42	FECHA:	20/01/2025




Foto1: Se ampliara el area de pared de la cocina en la parte de enfrente



Foto 2: Se instalara piso.



Foto 3: Se realizara Cubierta de Lamina, instalacion de tomacorriente y bombillas.




Foto 4: Sustitucion de Polleton y mesa fundida.



Foto 5: Se instalara ventanas de metal.




Foto 6: Se instalara puerta de metal en la area de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

