

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO LATINO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LATINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 01 1605 43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: MUROS DE DIFERENTES ALTURAS



Foto 2: DESMONTAJE DE MALLA



Foto 3: LEVANTADO DE PAREDES



Foto 4: VENTANALS INCOMPLETOS



Foto 5: COLOCACION DE CANALES EN PAREDES



Foto 6: NIVELACION DE BASE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO LATINO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LATINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 01 1605 43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: MUROS DE DIFERENTES ALTURAS



Foto 2: DESMONTAJE DE MALLA



Foto 3: LEVANTADO DE PAREDES



Foto 4: VENTANALS INCOMPLETOS



Foto 5: COLOCACION DE CANALES EN PAREDES



Foto 6: NIVELACION DE BASE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--