

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	JICARO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1742-42	FECHA:	6/06/2025



Foto1: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA



Foto 2: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN CORREDOR



Foto 5: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS




Foto 6: REPARACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS Y PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

