

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Barreal, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1750-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: Sustitucion de estufa rural completa y reparacion de mueble de cocina



Foto 2: Continúa reparación de mueble de cocina y la pila se traslada al área de servicio sanitarios con su instalacion incluida mas drenaje




Foto 3: Fabricacion de ventana de aluminio y/o pvc para facilitar apertura y ventilacion del area de trabajo



Foto 4: Mantenimiento de puerta pintura general



Foto 5: Sustitucion de piso por piso antideslizante en area de servicios sanitarios mas sustitucion de inodoro (imagen insertada)



Foto 6: Sustitución de baño en mal estado, reposadera y lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Barreal, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1750-43	FECHA:	21/01/2025



FOTO 7: Mantenimiento de Puertas pintura general. Reparación de Sanitarios, (Cambio de 1 en mal estado, pintura de 4 puertas, reparación de lavamanos, instalación de drenaje, mas instalación de pila existente, detalle foto 2)



FOTO 8: Impermeabilización de terraza de baños por filtración de agua mas reparación de pañuelos (foto insertada)



FOTO 9: Apertura a corte de ventana sillar y dintel para ventana mas fabricación e instalación de ventana de metal



Reparación de Sanitarios, (Cambio de 1 en mal estado, pintura de 4 puertas, instalación de lavamanos, instalación de reposadera, instalación de pila)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

