

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ANIMAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1765-42	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 2: MEJORAMIENTO DE MURO DIVISORIO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO DIVISORIO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN SERVICIOS SANITARIOS




Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hoja.

Maria EVA López y López

Firma y sello del Presidente de la C.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo

