



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                          |                                |                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA                                                  | MUNICIPIO:                     | JUTIAPA                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón San José Buena Vista |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-01-1914-45                                            | FECHA:                         | 13/10/2025                  |




Foto 1: Mejoramiento de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada a 1.5 metros



Foto 2: Mejoramiento de muro perimetral de block



Foto 3: Mejoramiento cerco tipo razor a hilada circular con alambre galvanizado sobre muro perimetral de block



Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral de block



Foto 5: Losa de concreto para piso



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

