

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CALVARIO, CANTÓN AMAYITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2570-42	FECHA:	5/09/2025




Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura), Sustitución de chapa puertas de aulas



Foto 2:Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura), Sustitución de chapa puertas de bodega y cocina



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5:Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUAN SALGUERO OSORIO

Firma y sello del Presidente de la OPF



VÍCTOR MANUEL MENDEZ MATEO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

