

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CLARA, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2574-42	FECHA:	20/06/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas. Y Mejoramiento de tubo hg y malla galvanizada Y Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Mejoramiento y Mantenimiento a portones de metal, Sustitución de lámparas Y Repello en muro Y Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de piso cerámico Baños Y Sustitución de Azulejo baños Y Pintura en muros interiores baños.




Foto 4: Mejoramiento y Mantenimiento a estructura de puerta de baños(lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustitución de piso cerámico Cocina y Mejoramiento de Ventana de metal en Cocina.




Foto 6: Mantenimiento a estructura de puertas de cocina (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

LUCINDA ELIZABETH ALAY LOPEZ DE BERNAL
Firma y sello del Presidente de la OPF

KEILA ARACELY PAZ PALMA DE GARCÍA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público