

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MAL PASO, CANTÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2576-42	FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE MALLA POR MURO TIPO BARDA Y MEJORAMIENTO DE PINTURA EN MURO PERIMETRAL



Foto 2: MEJORAMIENTO DE BASE PARA PISO CERÁMICO EN COCINA Y SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN COCINA Y BODEGA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE REPELLO EN MUROS DE COCINA, BODEGA Y MEJORAMIENTO DE PINTURA EN MUROS Y SUSTITUCIÓN DE VENTANA TIPO PERSIANA




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILA, MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL COMPLETA Y MEJORAMIENTO DE MESA DE CONCRETO



Foto 5: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTA METÁLICA + CHAPA Y MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Elizabeth Ramos

LILIAN ELIZABETH RAMOS GONZÁLEZ
Firma y sello del Presidente de la OPR

EDRAS JACOB HERNÁNDEZ SALGUERO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público